



	CU400M; CU500M; CU580M; CU500MT; CU630; CU730					
*	1000	1500	2000	3000	4000	5000
A	1560	2060	2560	3560	4560	5560
B	-	-	-	1705	2705	1705
C	-	-	-	-	-	2000
D	4190	4690	5190	6190	7190	8190

Примечание: Все размеры даны в мм
 Пунктирная линия показывает рабочую зону
 * Расстояние между центрами

Рис. 3-4. Фундаментный план